

stężenie glicerny	Lepkość w [Pa*s]		
	Temperatura [°C]		
	10	20	30
0%	0,0013	0,0010	0,0008
10%	0,0017	0,0013	0,0010
20%	0,0024	0,0018	0,0014
30%	0,0035	0,0025	0,0019
40%	0,0054	0,0037	0,0027
50%	0,0090	0,0060	0,0042
60%	0,0174	0,0108	0,0072
65%	0,0253	0,0152	0,0099
67%	0,0299	0,0177	0,0113
70%	0,0388	0,0225	0,0141
75%	0,0652	0,0355	0,0212
80%	0,1160	0,0601	0,0339
85%	0,2230	0,1090	0,0580
90%	0,4980	0,2190	0,1090
91%	0,5920	0,2590	0,1260
92%	0,7290	0,3100	0,1470
93%	0,8600	0,3670	0,1720
94%	1,0400	0,4370	0,2020
95%	1,2700	0,5230	0,2370
96%	1,5850	0,6240	0,2810
97%	1,9500	0,7650	0,3400
98%	2,4600	0,9390	0,4090
99%	3,0900	1,1500	0,5000
100%	3,9000	1,4120	0,6120